



17 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza revisión de balatas delanteras las cuales se encuentran con  $\frac{1}{2}$  vida, no se cambian, revisión de balatas traseras que se encuentran con  $\frac{3}{4}$  de vida, no se cambian, revisión de motor, lavado de inyectores, cambio de filtro de aire del motor y cambio de filtro de aire de la cabina a la unidad con número eco 21001632 y placa XS-3109-A. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.

Observaciones:



Tenía una llanta ponchada, la cual se llevó a parchar.

Anexo evidencia fotográfica:









|                                                                                   |                                            |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)</b> | <br>Comisión Federal de Electricidad |
| Proveedor: <u>CC Tires</u>                                                        |                                            | Fecha: <u>17/0ct/22</u>                                                                                                 |

### DATOS DE LA UNIDAD

|                                              |                          |                                    |                     |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Proyecto de CFE: <u>Archivos de Zaragoza</u> |                          | No. Examen: <u>21001632</u>        |                     |
| Nombre del área:                             | <u>Operaria</u>          | No. de matrícula: <u>X5-3104-A</u> |                     |
| Marca:                                       | <u>Nissan</u>            | Submarca:                          | Modelo:             |
| No. de serie:                                | <u>3N6AD33A5LR502412</u> |                                    |                     |
| No. de motor:                                | No. de eléctrico:        | No. de pintura:                    | Color del vehículo: |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE SERVICIO:</b><br><input type="checkbox"/> PREVENTIVO<br><input type="checkbox"/> CORRECTIVO<br><input type="checkbox"/> NEUMATICOS<br><input type="checkbox"/> OTROS | <b>DETALLES DEL SERVICIO</b><br><u>*Revisión de balatas delanteras 1/2 vida</u><br><u>(no se cambian)</u><br><u>*Revisión de balatas traseras 3/4 vida</u><br><u>(no se cambian)</u><br><u>*Revisión de motor</u><br><u>*Lavado de inyectores</u><br><u>*Cambio de filtro de aire del motor</u><br><u>*Cambio de filtro de aire de la cabina</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Observaciones: tenía una llanta  
 pinchada, la cual se llevó a parchar.

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre taller:                                                                                                                                                                                        | Usuario CFE: <u>HECTOR ANDRADE FERNANDEZ</u>                                                                                                                            |
| Razón Social:                                                                                                                                                                                         | R.P.E. <u>P6051</u>                                                                                                                                                     |
| <br>Carlos David Romero Toral<br>13-Quinta Av. 10154 Col. Arroyo Seco<br>Tel: 2254-4271 2254-4272<br>@ 2254-912516 | <br>17/OCTUBRE 2022<br><b>RECIBIDO</b><br>Residencia de Obras<br>• <b>SERVICIO.</b> |