



05 DE JULIO DE 2023

A quien corresponda:

Me permito informarle que el día de hoy se tiende la unidad 21002490 con placa LE-87-634. Se realiza atención correctiva, siendo esta, revisión de suspensión la cual no se encuentra dañada y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo lo siguiente: llanta delantera piloto, en su lugar se encuentra colocada la refacción debido a que la original se encuentra con la banda de rodamiento desprendida por la calidad de la misma, por lo que se sugiere verificar la información de la misma. La llanta delantera copiloto, se encuentra dañada aparentemente no fue causado por negligencia usuaria, de igual manera el daño pudo ser provocado posiblemente por la calidad de la llanta, ya que las cuerdas se reventaron tanto en la banda de rodamiento como en la cara exterior.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: REPOSICION DE UNA LLANTA

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:







DELANTERA
PILOTO
DAÑADA



DELANTERA
COPILOTO
DAÑADA



DELANTERA
COPILOTO
DAÑADA

