



12 DE MAYO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de maza balero trasera (2) y cambio de motoventilador, a su vez también se da atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas a la unidad con número económico 21003727 y placa YPR-271-A. Quedando operativa y sin novedad.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: FALLA SENSORES: CHECK ENGINE Y FRENOS, RUIDO BALATAS.

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023


Anexo evidencia fotográfica:







## EVALUACIÓN DE LLANTAS



**Repuesto**

| Número                                         | Profundidad | DOT           | Medida y tipo de llanta |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| <b>1 Delantero</b> Lado izquierdo (Piloto)     | 2.28 mm     | 4FEP RNJ 0922 | 17570R14                |
| <b>2 Delantero</b> Lado derecho (Copiloto)     | 3.38 mm     | 4FEP RNJ      | 17570R14                |
| <b>3 Trasero</b> Lado Izquierdo (Atrás Piloto) | 5.35 mm     | 4FEP RNJ 0922 | 17570R14                |
| <b>4 Trasero</b> Lado Derecho (Atrás Copiloto) | 4.13 mm     | 4FEP RNJ      | 17570R14                |
| <b>Repuesto</b>                                |             |               |                         |

Evidencia fotográfica:

**Llanta 1**



**Llanta 2**



**Llanta 3**



**Llanta 4**



**Llanta de Repuesto**





DELANTERA  
PILOTO  
2.28 MM



DELANTERA  
COPILOTO  
3.38 MM





TRASERA  
PILOTO  
5.35 MM



TRASERA  
COPILOTO  
4.13 MM

