



11 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza cambio de sensor de balata trasera lado del piloto debido a que se encontraba trozado lo que marcaba un error en el sistema y revisión de freno general (no se hizo cambio, queda con $\frac{1}{2}$ vida) a la unidad con número económico 21006794 y número de placa JW-88-017. Quedando en función, pero se recomienda el uso solo en la zona y no foránea, para evitar algún riesgo.


Observaciones:

Queda pendiente el cambio de la dirección ya que se encuentra en mal estado, por la indisponibilidad de la refacción, se hará el pedido correspondiente a la agencia y cuando se tenga una fecha de entrega, se reprograma para su servicio.

Anexo evidencia fotográfica:





 ARRENDOMOVIL	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
Proveedor: <u>CC Tires</u>		Fecha: <u>11/oct/22</u>


DATOS DE LA UNIDAD

Comprobante de CFE		No. de serie: <u>21006794</u>	
Identificación de la unidad		No. de matrícula: <u>JW-88-017</u>	
Marca:	Submarca:	Modelo:	
No. de serie: <u>36CNA51EH2LG25317</u>	No. de vehículo:	No. de puertas:	Color del vehículo:
No. de motor:	No. de cilindros:		

TIPO DE SERVICIO: ☐ PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ NEUMATICOS ☐ OTROS	DETALLES DEL SERVICIO *Cambio de sensor de balda trasera del piloto (estaba rozado) *Revisión de freno general (no se hizo cambio 1/2 vida) Pendiente cambio de dirección por mal estado. Nota: se recomienda uso solo en la zona, no forzarlo para no generar riesgo.
---	--

Nombre taller: <u>CC Tires</u>	Usuario CFE:
Razón Social: <u>CC Tires</u>	R.P.E.
FIRMA ENTREGADO 	

Carlos David Romero Torreblanca
 12 Oriente No. 3015-A Col. Resurgimiento
 Tels. 2226 42 71 39 / 2216 89 40 94
 @ 2216 91 28 76


 José Luis Valencia Molina