



09 DE ENERO DE 2023

Carta diagnóstica.

A quien corresponda:

Daño en el alternador.

Me permito informarle que con base al reporte recibido de la unidad **21007624**, placa **NTC-76-94** que se encuentra en Salamanca, Guanajuato. Encontrando que el vehículo provoca una sobrecarga por causa del alternador (entra carga demás), lo que a su vez afecta al sistema eléctrico provocando falla en los módulos. Por lo que se necesita realizar cambio del alternador para darle continuidad a la reparación.

Anexo evidencia fotográfica.

ATENTAMENTE


Carlos David Romero Torreblanca
12 Oriente No. 3015-A Col. Resurgimiento
Tels. 2226 42 71 39 / 2216 89 40 94
☎ 2216 91 28 76



CARLOS DAVID ROMERO TORREBLANCA
CC TIRES AUTOMOTRIZ

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:







ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)



Proveedor: CCTIRES

2023-01-09
Fecha de atención

DATOS DE LA UNIDAD

Empresa CFE:	CFE	Numero económico:	21007624			
Nombre del área:	SALAMANCA	No. Matricula:	NTC7694			
Marca:	CHEVROLET	Sub-marca:	SILVERADO 1500	Modelo:	2020	
Número de serie:	3GCNW9EHXLG268125	Tipo de vehículo	PICK UP			
No Motor:	*	No. Cilindros	6	No. Puertas	2	Color de vehiculo BLANCO

Tipos de servicio:	Descripción del Servicio:
☐ Servicio Preventivo ☐ Servicio Correctivo ☐ Neumáticos ☒ Otros	Se realiza hoja diagnóstico. El vehículo provoca una sobrecarga provocada por el alternador, esto a su vez afecta al sistema eléctrico provocando falla en los módulos

Nombre del taller: CCTIRES	Usuario CFE: Alfonso Carlos Lopez Castañón
Razón Social: CCTIRES	R.P.E: B851W
 Melvin Heber Mexicano Sánchez Firma entregado	Firma Recibido 