



04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da atención neumática, siendo esta, evaluación de llanta explotada, encontrando la llanta trasera lado copiloto con una rajada en la parte superior e inferior del costado exterior (cara). Dicho daño posiblemente causado por caer en un bache de la unidad con número económico 21008421 y placa VE-66-157.

Observación: queda pendiente autorización de cambio de llanta.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: una de las llantas de la unidad explotó

FECHA: 25 de agosto de 2023

Anexo evidencia fotográfica:







