



01 DE DICIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de mazas balero ambos lados delanteros, limpieza de cuerpo de aceleración y sensor map, escaneo del sistema sin códigos de falla y limpieza de sensor ABS a la unidad con número económico 21008524 y placa NTD-35-09. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Problema en el cuerpo de aceleración o en el sensor de oxígeno (en marcha al acelerar de repente no revoluciona de manera normal como si le faltara combustible a los inyectores), presenta mensaje de frenos ABS los cuales se activan de manera repentina en carretera, el flotador del tanque de combustible no funciona de manera correcta, después de cargar tanque lleno aparece únicamente el tanque a 3/4, al andar en movimiento tiempo después aparece tanque lleno.

FECHA: 15 de noviembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





