



18 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atendió a la unidad 21008581 con placa NTD-55-89. Se detecta problema con la dirección, la cual se encuentra dura, esto debido a un golpe recibido en la cremallera, por consecuencia la conexión principal tiene un daño interno, así como una fisura por la cual descargó el lubricante que tenía.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Unidad hace contra explosiones y se acelera.

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





