



03 DE JULIO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, reparación de 5 líneas de comunicación de selector de cambio y revisión de suspensión trasera la cual se encontró con daño en bujes de amortiguadores traseros, tornillos de la barra estabilizadora trasera en los tirantes superiores e inferiores de la unidad con número económico 21008587 y placa NTD-55-72.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Presenta un fuerte ruido en la llanta trasera derecha (Rechinido), no sirve el aire acondicionado (problema con la manguera) y se le predio el testigo del "Rayo".

Anexo evidencia fotográfica:









