



06 DE OCTUBRE DE 2023

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo menor, mantenimiento correctivo, siendo este, revisión de balatas traseras las cuales se encuentran en buen estado y cambio de balatas delanteras y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo la llanta trasera copiloto con una profundidad de 1.58 mm, llanta delantera piloto con una profundidad de 1.85 mm y la llanta delantera copiloto y llanta trasera piloto con una profundidad menor de 1.70 mm de la unidad con número económico 21008587 y placa NTD-55-72.

Observación: la unidad móvil detectó falla en los amortiguadores delanteros y horquillas superiores de ambos lados por lo que quedan pendientes de cambio.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: POR ESTE MEDIO SOLICITO EL VALIOSO APOYO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA UNIDAD 8587 CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE TRABAJO COSOLEACAQUE POR DIVERSAS FALLAS, ENTRE LAS CUALES DESTACAN, LA FALLA EN LA AGUJA DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE, BALATAS DESGASTADAS, DIRECCIÓN, ETC.


FECHA: 23 de septiembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.85	14Y WEATPC 2522	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.66	14Y WEATPC 2522	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.63	1PP T2UFYA 0122	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.58	14Y WEATPC 2622	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:


Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





**DELANTERA
PILOTO**



**DELANTERA
COPILOTO**

**TRASERA
PILOTO**



**TRASERA
COPILOTO**

