



29 DE MARZO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de bisagra de la puerta lado piloto, reparación de puerta lado piloto, reparación de 18 cables de conexión de computadora a múltiples cilindros y cuerpo de aceleración y cambio de 6 bujías a la unidad con número económico 21008587 y placa NTD-55-72. Quedando operativa y en revisión.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: NUEVAMENE ESTA PRESENTANDO PERDIDA DE POTENCIA, ADEMAS DE QUE LA PUERTA DE LADO PILOTO UN TORNILLO ESTA MUY FLOJO Y POR QUE MAS SE APIRIETE SE VUELVE A SOLTAR POR LA VIBRACIÓN

FECHA: 29 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:









