



13 DE NOVIEMBRE DE 2022


A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza cambio de aceite de transmisión automática, tenía poco menos de un litro y se llenó con 4 litros. Se detecta ruptura en la línea de enfriamiento del aceite del motor, la cual no tenía en la visita anterior (enfriador- radiador) a la unidad con número económico 21008594 y placas NTD-71-65.

Observaciones:

Queda inoperable la unidad para evitar daño mayor al motor por dicha fuga de aceite.


Anexo evidencia fotográfica:



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
TARJETA DE CIRCULACIÓN
SERVICIO PARTICULAR

ARRENDOMOVIL DE MEXICO		EDOMEX	
SA DE CV		3C6JRAAG8LG185843	
AME021206NS8		AUTOMOTRIZ	
DODGE		HECHO EN MEXICO	
RAM 1500 (NAC)		GASOLINA	
CAMIONETA PICKUP		PARTICULAR	
2020		AÑO DE FABRICACIÓN	
5222		CANTIDAD DE CARGA	
NACIONAL		999kg	
FECHA EXP. 08/09/2020		FECHA VIGENCIA 08/09/2025	
OBSERVACIONES		PLACA	
NO AUTORIZA CARGA		AU-C-10605658	
RODRIGO JARQUE LIRA		NTD7165	
SECRETARIO DE FINANZAS			













 ARRENDOMOVIL	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TAL LIT)	
Vehículo: CCU		Fecha: 13-Nov-2022

DATOS DE LA UNIDAD

Distribuidora: Amde	#5901				
Modelo del auto: Hyundai Cosworth	NTO-7165				
Marca: Dodge	Motor: 1800				
Año de auto: 300 JENSEN PICKUP	Modelo: 2020				
Tipo de unidad:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="836 735 1039 764"> Camioneta Pickup </td> <td data-bbox="1039 735 1169 764"> 1 </td> <td data-bbox="1169 735 1299 764"> 5 </td> <td data-bbox="1299 735 1427 764"> blanco </td> </tr> </table>	Camioneta Pickup	1	5	blanco
Camioneta Pickup	1	5	blanco		

☐ PROBLEMA ☒ CAMBIO TIPO ☐ MODIFICACION ☐ OTRO	Cambio de Arbol y fillo de transmision automatica X Al momento de hacer la prueba de la unidad se detecta fuga de aceite de motor en una de las bujias de perforamiento, se una caperuza de protección la unidad para evitar daños al motor
--	---

Nombre del cliente: CCU	Nombre del cliente: Fernando Ruiz Aguilar
RUC:	RUC: 47536
	