



29 DE JUNIO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, ajuste de bisagra de puerta lado piloto y cambio de banda de accesorios a la unidad con número económico Presenta un sonido extraño en la parte de abajo a la hora de encender. 21008595 y placa NTD-52-03

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Presenta un sonido extraño en la parte de abajo a la hora de encender. FECHA: 13 DE JUNIO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





