



24 DE OCTUBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realizó mantenimiento preventivo menor, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras, revisión de balatas traseras las cuales se encuentran en buen estado y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo las llantas con una profundidad de 1.96 a 1.51 mm y fisuras en cada una de ellas posiblemente provocados por el uso y el mal estado de las calles/carreteras a la unidad con número económico 21008597 y placa LPR-961-A.


Observación: queda pendiente cambio de horquillas superiores de ambos lados.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Motivo: -Mantenimiento preventivo por kilometraje 27349 km, -Cambio de neumáticos por desgaste (se anexan imágenes), -Cambio de balatas y revisión del sistema de frenado, pedal no regresa por completo a su posición natural, al conducir emite repentinamente manda mensaje "Auto park desactivado" al igual que manda Revisión de sistema de frenos, y queda alarmado en pantalla y emite alerta sonora.


FECHA: 23 de octubre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.69	14BT6 FOWR	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.51	14BT6 FOWR 4322	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.91	14BT6 FOWR	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.96	14BT6 FOWR	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2




Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA PILOTO

DELANTERA COPILOTO





TRASERA PILOTO

TRASERA COPILOTO

