



04 DE OCTUBRE DE 2023

EVALUCIÓN DE LLANTAS


A quien corresponda:

Me permito informarle que el día de hoy se tiende la unidad 21008601 con placa NTD-52-15. Se realiza atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo la llanta delantera piloto con una profundidad de 1.64 mm y las 3 llantas restantes con una profundidad menor a 1.60 mm.

Anexo evidencia fotográfica:



EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.64	14Y WEATPC	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.30	14Y WEATPC 2522	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.44	JURU 3FL	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.04	JURU 3FL 4821	26570R17
Repuesto (DELANT COP.)			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

