



21 DE JUNIO DE 2023

EVALUCIÓN DE LLANTAS

A quien corresponda:


Me permito informarle que el día de hoy se tiende la unidad 21008603 con placa NTD-54-76. Se realiza atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas en la cual se obtiene lo siguiente: llanta delantera piloto se encuentra con una profundidad de 3.98 mm pero presenta porosidad lo que trae como consecuencia que esté baja (no cuenta con chipotes o daños provocados por estos), llanta trasera piloto se encuentra dañada— menciona el usuario que fue evaluada por un talachero y cuenta con más de 5 parches— está porosa y desinflada, llanta trasera copiloto no se encuentra montada en la unidad ya que se encuentra en pésimas condiciones (mencionan que en su lugar se encuentra la llanta de refacción de la unidad 21008616 para poder transitar), no se cuenta con evidencia debido a que al momento de la atención dicha llanta se encontraba en bodega.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Cambio de dos llantas fecha: 13 DE JUNIO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:



EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	3.98 mm	17B PMFXPA 3621	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	2.25 mm	17B PMFXPA	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	2.35 mm	4BT6 FOWR 5219	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)			26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





TRASERA
PILOTO
POROSA
Y
DESINFLADA

