



21 DE JUNIO DE 2023

EVALUCIÓN DE LLANTAS

A quien corresponda:


Me permito informarle que el día de hoy se tiende la unidad 21008605 con placa NTD-54-68 se realiza atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo lo siguiente: llanta delantera piloto y llanta delantera copiloto cuentan con pequeños desprendimientos (sin mostrar desnivel ni chipotes). La unidad puede operar, pero a su vez el rodamiento puede traer como consecuencia un daño mayor a la llanta (ponchadura) y al mismo tiempo dañar el rin.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Cambio de dos llantas FECHA: 13 DE JUNIO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:



EVALUACIÓN DE LLANTAS




Repuesto


Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	4.08	17B PMFXPA	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	3.44	17B PMFXPA 3621	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	4.18	17B PMFXPA	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	5.86	4BTS FOWR 5219	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2




Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA
COPILOTO



DELANTERA
PILOTO