



14 DE FEBRERO DE 2024

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da atención correctiva, siendo esta, revisión del sistema de enfriamiento el cual se encuentra en buen estado y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo la llanta delantera copiloto con una profundidad de 1.09 mm de la unidad con número económico 21008608 y placa NTD-54-82.


Observación: se atiende por fuga de anticongelante y al momento de arribar reportan fundida la luz baja lado piloto. Al hacer la revisión para el cambio de foco, se encuentra que tiene una adaptación en las luces, no realizada por nuestro taller CcTires, dicha instalación se encuentra mal instalada y quemada (estado de corto lo que provoca que no encienda el foco). De igual manera se encuentra sin la tapa que cubre el faro por la parte interior, lo que provoca que se opaque el faro debido al acceso de la suciedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: FUGA DE ANTICONGELANTE

FECHA: 27 de diciembre de 2023


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	2.63	KBJ6 3521	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.09	KBJ6 3521	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	5.23	KBJ6	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	3.56	KBJ6 3521	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

