



21 DE JUNIO DE 2023

EVALUCIÓN DE LLANTAS

A quien corresponda:


Me permito informarle que el día de hoy se tiende la unidad 21008614 con placa NTD-55-43 se realiza atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo lo siguiente: únicamente la llanta trasera lado piloto cuenta con desnivel por desgaste.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS, CHEQUEO DE BALATAS (Tiene un rechinido a la hora de frenar, reapriete de faros y arreglo de luces de cuartos) FECHA: 29 DE JUNIO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:



EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	5.18	KBJ6	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	4.71	KBJ6	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	3.55	KBJ6	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	3.94	KBJ6	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2




Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





TRASERA
PILOTO