



17 DE MAYO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende por solicitud y se realiza revisión de balatas sin hacer cambio, se encuentran en buen estado y se explicó también al usuario que en el anterior servicio hecho el 14 de abril del presente año se hizo cambio de balatas delanteras y traseras a la unidad con número eco 21008614 y placa NTD-55-43. A su vez se hace dictamen de llantas. Quedando la unidad en funcionamiento y óptimas condiciones.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Reparación de Balatas Rechinan ambos lados.


FECHA: 12 DE MAYO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	4.61 mm	KBJ6	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	5.80 mm	KBJ6	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	3.10 mm	KBJ6	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	3.64 mm	KBJ6 3921	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1




Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4




Llanta de Repuesto





DELANTERA IZQUIERDA



DELANTERA DERECHA



TRASERA IZQUIERDA



TRASERA DERECHA