



30 DE MAYO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas, a su vez la unidad móvil detecta que se requiere mantenimiento, por lo que se realiza mantenimiento preventivo menor, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de maza balero lado piloto, revisión de balatas delanteras y traseras sin hacer cambio ya que se encuentran en buen estado a la unidad con número económico 21008636 y placa NTD-54-80. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Cambio de por lo menos dos neumáticos a la unidad 8636, esto derivado a que sus caras alternas presentan un mayor desgaste, la corrección a la anomalía generó un desgaste incorrecto de los neumáticos.

FECHA: 14 DE ABRIL DE 2023


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	3.70 mm	1PP T2UFYA 0122	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	2.75 mm	1PP T2UFYA 0122	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	2.74 mm	1PP T2UFYA 0122	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.94 mm	1PP T2UFYA 0122	26570R17
Repuesto			26570R17

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

