



07 DE NOVIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, reparación de líneas de comunicación de pedal del acelerador y evaluación de toma de aire y faro obteniendo lo siguiente: las bases y partes superiores de la toma de aire se encuentran rotas, de igual manera las bases del faro también están rotas posiblemente derivado de un golpe, a su vez la defensa presenta una deformidad y los focos se encuentran rotos por dentro. A sí mismo se encuentra extraviada la tapa de la tolva a la altura del faro. Por lo que al momento de circular la unidad con número económico 21008641 y placa NTD-56-44 introduce agua, lodo, polvo, etc.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: SOLICITA CAMBIO DE FARO DELANTERO LADO COPILOTO, SE HUMEDece POR DENTRO Y CORREGIR TESTIGO PRENDIDO EN TABLERO DE INDICADORES CHECK ENGINE, NO BORRAR CON ESCANER, UBICAR Y ERRADICAR LA FALLA.

FECHA: 20 de octubre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE TOMA DE AIRE Y FARO



