



17 DE ENERO DE 2024

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atención correctiva, siendo esta, revisión de fuga de líquido de frenos la cual no fue encontrada, revisión de balatas delanteras y traseras las cuales se encuentran en buen estado, revisión de suspensión la cual se encuentra en buen estado, revisión de dirección en buen estado, escaneo del módulo de dirección en buen estado y escaneo del sistema el cual también se encuentra en buen estado de la unidad con número económico 21008643 y placa NTD-55-48.


Observación: pendiente cambio de bomba de combustible.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: falla dirección hidráulica, falla suspensión, perdida de potencia y detalles en frenos reportaron fuga de líquido en una de las ruedas.

FECHA: 01 de diciembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





05:58 p. m.  

89% 

DODGE V10.48 > 16 PIN Connector > Búsqueda automáticamente > escáner de sistema > MOTOR (Módulo de Control del Tren Motriz) > **leer el código de avería**

**P062A**

Almacenado



Rendimiento del control de la bomba de combustible

Congelar fotograma

**P0456**

Almacenado



Fuga del sistema de EVAP pequeña

Congelar fotograma

**P0013**

Almacenado



Circuito del accionador de posición del árbol de levas 2 de la hilera 1 abierto

Congelar fotograma

Código de diagnóstico de ...



Informe

Traducción

