



05 DE JUNIO DE 2023

A quien corresponda:


Me permito informarle que el día de hoy se da atención correctiva, siendo esta, revisión de líneas de comunicación del módulo de la dirección, revisión externa de componentes y revisión de conexiones, nos percatamos que la transmisión se encuentra bañada de aceite de la misma lo que provocó que la máquina dejara de funcionar, a su vez se realiza escaneo de la batería (la cual se encuentra en buen estado) para verificar un buen flujo de voltaje para todos los módulos, se obtiene que la dirección marca códigos de daños internos de la unidad con número económico 21008645 con placa NXF-24-08.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Revisión aparece leyenda en tablero/ dar serv. dirección hidráulica.

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:










Informe

Sh

Resultados de la prueba

Tiempo de prueba: 2023-06-05 14:31

Prueba estado batería	La batería está en un buen estado
1. Cantidad eléctrica de la batería SOC	100%
2. Voltaje de la batería	12.79V
3. Duración de la batería SOH	100%
4. Corriente de arranque medida	1145.00CCA
5. Estándar de entrada	Consejo Internacional de Baterías (CCA)
6. Entre el valor nominal	800CCA
7. Resistencia interna de la batería	2.61mΩ



02:31 p.m. 

← Resultados de la prueba

76% 

800CCA

Resistencia interna de la batería

2.61mΩ

La batería está en un buen estado

FIN

SIGUIENTE(PRUEBA ARRANQUE)