



07 DE AGOSTO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento neumático, siendo este, evaluación de llantas, cambio de llantas delanteras, alineación, balanceo y cambio de válvulas a la unidad con número económico 21008663 y placa NXF-23-06. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: evaluación de llantas, cambio de llantas delanteras, alineación balanceo y cambio de válvulas. FECHA: 01 de agosto de 2023

OBSERVACIÓN: al momento de realizar la evaluación de las llantas se detectó de acuerdo al DOT que las llantas traseras se encontraban en el lugar de las delanteras.





En la evaluación del mes de abril el DOT de las llantas tanto delanteras como traseras fue 1PP T2UFYA 0921, al hacer el cambio de las delanteras el DOT es el siguiente, delantera lado piloto RYAB HFMT4322 y delantera lado copiloto 1PP T2UFYA 4521.

La evaluación del mes de agosto arrojó que el DOT de las dos llantas delanteras es 1PP T2UFYA 0921, siendo que solo las traseras quedaron con ese serial.


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.29 mm	1PP T2UFYA 0921	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	0.65 mm	1PP T2UFYA 0921	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)			
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)			
Repuesto			

Evidencia fotográfica:


Llanta 1




Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

