



04 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza evaluación de llantas, obteniendo lo siguiente:

Llanta delantera copiloto (refacción) con 3.7 mm de profundidad.

Llanta delantera piloto con 4.30 mm de profundidad.

Llanta trasera piloto con 1.0 mm de profundidad.

Llanta trasera copiloto con 5.30 mm de profundidad.

Llanta delantera copiloto se encuentra volada, por tal motivo se encuentra montada la de refacción.


También se realiza mantenimiento preventivo menor, revisión de balatas delanteras y traseras sin hacer cambio, se encuentran en buen estado, mantenimiento neumático, siendo este, cambio de 2 llantas traseras, cambio de 2 válvulas y balanceo a la unidad con número económico 21008665 con número de placa NTC-16-48. Se hace revisión de la suspensión, de acuerdo a la solicitud del usuario, encontrando que no son las rótulas sino lo que no funciona es el cambio de las vieletas de la dirección, por lo que el día 05 de abril se realiza cambio de vieletas y alineación.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Mantenimiento preventivo, cambio de balatas, truenan las rotulas a la hora de girar la dirección, (suspensión en general) amortiguadores, alineación y balanceo.

FECHA: 31 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:









EVALUACIÓN DE LLANTAS



DELANTERA PILOTO 4.30 MM





DELANTERA COPILOTO
(REFACCIÓN) 3.7 MM



DELANTERA COPILOTO
VOLADA





TRASERA PILOTO 1.0 MM



TRASERA COPILOTO 5.30 MM



CAMBIO DE VIELETAS



AFINACIÓN

