



11 DE MAYO DE 2023

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas a la unidad con número económico 21008668 y placa NTD-69-74. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: presenta vibración en la llanta delantera derecha, cuando alcanza una velocidad de 90km/hrs, Revisión/Dictamen de llantas (no aplica llanta de Refacción)


FECHA: 11 DE MAYO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	4.85 mm	KBJ6	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	3.83 mm	KBJ6	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	3.16 mm	KBJ6	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	3.98 mm	KBJ6	26570R17
Repuesto			26570R17

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2




Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA
PILOTO



DELANTERA
COPILOTO





TRASERA
PILOTO



TRASERA
COPILOTO

