




31 DE ENERO DE 2024


A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo menor, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras y traseras, escaneo del sistema el cual se encuentra en buen estado y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo las dos llantas delanteras con una profundidad menor a 1.60 mm de la unidad con número económico 21008670 y NTD-35-20. Quedando operativa y sin novedad.

Anexo evidencia fotográfica:







2:10 p.m. 0,0KB/S

EDGE V10.48 > 16 PIN Connector > Búsqueda automática > escáner de sistema >

Código

Descripción

Estado


Avería

No hay códigos de problema diagnóstico

Leer el código
Borrar avería



EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.31	RYAB HFMT	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.34	RYAB HFMT 4721	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	4.10	RYAB HFMT 4721	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.93	RYAB HFMT	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

