



03 DE MARZO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de abrazadera admisión motor, escaneo del sistema en el cual los códigos detectados son causados por la toma de admisión fuera de lugar, corrigiendo la misma y eliminando los códigos a la unidad con número económico 21008671 y placa PDX-81-01. Quedando operativa y en funcionamiento.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL USUARIO: se desprendió una manguera de la toma de aire del vehículo 8671, además de tener encendido testigo en tablero de check engine y leyenda en tablero de indicadores (SERVICIO CONTROL ELECTRONICO ACELERADOR).

FECHA: 02 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:







P0108 ?

Circuito del sensor de presión absoluta del colector elevado

Almacenado

Congelar fotograma

P0113 ?

Circuito del sensor de temperatura del aire de admisión 1 elevado

Pendiente

Congelar fotograma

Traducción

Informe

