



19 DE DICIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende la unidad con número económico 21008676 y placa NTD-58-04, se encuentran rotas las partes donde asegura por eso se sale de su lugar, a su vez se realiza escaneo encontrando código de falla correspondiente al sensor dañado por lo que se debe conseguir el conector para repararlo, en el escaneo no indica algo referente a la pérdida de potencia, sin embargo se hace un recorrido para verificar si presenta alguna falla y se encuentra sin problema alguno.

Observación: queda pendiente cambio de chicotes de freno, resonador de aire y conector.

Anexo evidencia fotográfica:



