



20 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de batería, acomodo de 2 mangueras que entran al múltiple de admisión que estaban fuera de lugar, relleno de líquido limpiaparabrisas y evaluación de llantas a la unidad con número económico 21008745 y placa NTD-43-98. Quedando operativa y sin novedad.


Observación: hay una llanta en la batea que sería la original del lado trasero izquierdo la cual se aprecia que está deforme en la cara exterior, esto debido a que fue rodada sin aire, aparentemente no tiene golpe o pinchadura. Por lo que la llanta auxiliar está ocupando el lugar de la llanta trasera izquierda.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Cambio de 4 llantas por desgaste y revisión de motor se mantiene acelerado y la batería no retiene carga.


FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	5.43 mm	1P1T AAA	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	3.78 mm	4BT6F0WR	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	6.53 mm	1P1T AAA	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	5.09 mm	4BT6F0WR	26570R17
Repuesto	6.01 mm	1P1T AAA	26570R17

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA IZQUIERDA 5.43 MM



DELANTERA DERECHA 3.78 MM



TRASERA IZQUIERDA 6.53 MM



TRASERA DERECHA 5.09 MM



LLANTA
DEFORME
6.01 MM

