




6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A QUIEN CORREPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INFORMARLE QUE EL DIA 25 DE AGOSTO SE REALIZÓ CAMBIO DE MAZA DELANTERA LADO DERECHO, REVISION DE FRENOS, HACIENDO UN AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS; ENCONRANDO LAS BALATAS EN BUEN ESTADO, ASI COMO REVISION A LOS PUNTOS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD RAM MODELO: 2020, CON NUMERO ECONOMICO 21008621 Y NUMERO DE PLACA NTD 5486 QUEDANDO OPERATIVA Y SIN NOVEDAD.

LAS BALATAS DELANTERAS SE ENCUENTRAN CRISTALIZADAS DEBIDO AL CAMBIO QUE SE HIZO EL 24 DE JUNIO, NO SE NECESITAN CAMBIAR. EL USUARIO REPORTA QUE RECHINIDO DE LAS BALATAS DELANTERAS, SE SACA A PROBAR LA UNIDAD Y NO PRESENTA NI GUNA FALLA DE FRENO SOLAMENTE EL RECHINIDO POR EL TIPO DE BALATA QUE ES SEMIMETALICA PERO NO PRESENTA NINGUN PROBLEMA PARA EL MANEJO DE LA UNIDAD.

ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA:




ODOMETRO



PLACAS



ECONOMICO



CAMBIO DE MAZA DELANTERA