



13 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza afinación mayor: cambio de bujías, filtros, aceite, limpieza del sistema de alineación, revisión de suspensión y niveles, balanceo, alineación y rotación, limpieza y ajuste de frenos, cambio de plumas y limpiaparabrisas, así mismo la revisión hecha a las balatas delanteras muestran $\frac{1}{2}$ vida y las balatas traseras más de $\frac{1}{2}$ vida por lo que no se cambian y se les da limpieza y ajuste de la unidad con número eco 21001634 y placa XS-3095-A. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.



Observaciones:

Se detecta falla en el estéreo, se apaga totalmente y se enciende sin operarlo, por lo que se recomienda realizar una revisión del sistema de estéreo para evitar daños mayores.


Anexo evidencia fotográfica:















ACUSE DE ENTREGA
DE UNIDAD
(TALLER)



Proveedor: CCTINES

Fecha: 13-10-22

DATOS DE LA UNIDAD

Empresa de CFE:	Reparación en otra CCT Tuxpan Fase I			No. Económico:	21001634		
Nombre del área:	Tuxpan Ven			No. de matrícula:	XS 3095-A		
Marca:	NISSAN			Sub marca:	NP-300	Modelo:	2020
No. de serie:	3N6AD32AELK8418215			Tipo de vehículo:	DOBLE CABINA		
No. de motor:				No. de cilindros:	4	No. de puertas:	4
				Color del vehículo:	Blanco		

TIPO DE SERVICIO:

- ☒ PREVENTIVO
☐ CORRECTIVO
☐ NEUMATICOS
☐ OTROS

DETALLES DEL SERVICIO

AFINACION MOTORA, BUJIAS, FILTROS
ACEITE, LIMPIEZA DE SIS-DE
ALIMENTACION Y DEUSION DE SUSP.
Y AMORTIG.
BALANCEO, ALINEACION Y RODAJE
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENO
CAMBIO DE PUMAS LAMPAS, CABLES
KM 39513

OBSERVACION: SE DETECTA FALLA DE ESTEREO, SE APAGA TOTALMENTE -
SU OPERARLO, Y SE EXCIEDE DE LA MISMA MONEDA
POR DE INCLUIR REVISION INTERNA DEL SISTEMA -
DEL ESTEREO PARA EVITAR DAÑOS MAYORES.

Nombre taller: CCTINES	Usuario CFE:
Razón Social:	R.P.E: C0054
 FIRMA ENTREGADO	 FIRMA RECIBIDO