




16 DE JUNIO DE 2023

EVALUCIÓN DE LLANTAS


A quien corresponda:

Me permito informarle que el día de hoy se tiende la unidad 21002490 con placa LE-87634 ubicada en el SES Minatitlán. Se realiza atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo que solo la llanta delantera del lado piloto presenta desnivel, sin mostrar desprendimiento ni desgaste, las demás llantas se encuentran sin desnivel, sin desprendimiento alguno y sin desgaste medido por profundímetro.

Anexo evidencia fotográfica:



EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	7.24	4F11 F6K 3721	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	8.20	7X11 25V 4919	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	4.75	4F11 F6K 3121	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	5.22	4F11 F6K 3121	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

