



21 DE JUNIO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de foco delantero derecho de baja, revisión de transmisión la cual presenta un problema en 4ta (ruido) provocado por los engranes de dicha velocidad a la unidad con número económico 21003476 y GYY-245-E. No queda detenida, puede operar.

Observación: Para un mejor diagnóstico es necesario bajar y desarmar la transmisión, no sin antes verificar si las piezas están en existencia o tendría que ser un remplazo de toda la transmisión

Anexo evidencia fotográfica:



