



06 DE JUNIO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da atención al aire acondicionado, determinando que está roto el motoventilador y el cambio del tapón de líquido limpiaparabrisas no se pudo llevar a cabo ya que no cuenta con la base. Por tanto, se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de plumas/limpiaparabrisas, cambio de foco direccional delantero lado copiloto y cambio de motoventilador ya que al hacer la revisión del a/c como viene en la solicitud se determinó que está roto y el cambio del tapón de líquido limpiaparabrisas no se pudo llevar a cabo ya que le hace falta la base a la unidad con número económico 21003730 y placa YPR-590-A.

El día 12 de junio se lleva a cabo mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de tubo y tapón de depósito de líquido limpiaparabrisas. Y el día 19 de junio también se lleva a cabo mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de motoventilador, quedando la unidad operativa y funcional.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Revisión de aire acondicionado, foco delantero lado copiloto, reemplazo de plumas limpiaparabrisas, tapón del depósito de agua del limpiaparabrisas.

FECHA: 24 DE MAYO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:







