



17 DE OCTUBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende por ruido en la parte de debajo de la suspensión, al revisar se encontró daño en los bujes de la horquilla, así como en los amortiguadores y la base del amortiguador por lo que quedan pendiente de cambio de la unidad con número económico 21003738 y placa YPR-312-A.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: REVISIÓN SUSPENSIÓN POR RUIDO EN LA PARTE DE ABAJO

FECHA: 17 de octubre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:



