



30 DE ENERO DE 2024

A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza da atención correctiva, siendo esta, revisión de balatas delanteras las cuales se encuentran en buen estado y mantenimiento neumático, siendo este, evaluación de llantas delanteras encontrando ambas con una profundidad menor a 1.60 mm por lo que se lleva a cabo cambio de las dos llantas delanteras, alineación, balanceo y dos válvulas a la unidad con número económico 21003741 y placa YPR-908-A. Quedando operativa y sin novedad.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: cambio de 2 llantas medida 175/70 R14

FECHA: 27 de diciembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:










EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.57	R7HR XRV 4820	175 70R14
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.52	IRY EBHFC	175 70R14
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)			
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)			
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

