



05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, reparación de llavín lado piloto (izquierdo) a la unidad con número económico 21004005 y placa YPR-209-A. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Revisión mecanismo de puertas delanteras, se encuentran trabadas, no funcionan los seguros. FECHA: 05 de septiembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:



