



25 DE JUNIO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de socket de luz delantera lado copiloto a la unidad con número económico 21004015 con placa YPR-361-A. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Socket de luz delantera lado copiloto, ya que se cambió el foco, pero no prende. FECHA: 19 DE JUNIO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:







