



12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, escaneo del sistema el cual se encuentra en buen estado, lavado de inyectores, revisión de balatas delanteras las cuales se encuentran en buen estado, limpieza y calibración de balatas traseras a la unidad con número económico 21004016 y placa YPR-364-A. Quedando operativa y sin novedad.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Revisión General al Sistema de Suspensión, ya que presenta golpeteo lado conductor. Revisión de motor, testigo de Check Engine en tablero encendido, presenta perdida de potencia. Revisión del sistema de A/C, casi no enfría.

FECHA: 11 de septiembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:







07:19 p.m.

CHEVROLET V10.34 > Búsqueda Automáticamente > escáner de sistema > ECM (Módulo de Control de motor)

44%

No existen códigos de error, el sistema funciona correctamente.

Leer el código de fallo

