






11 DE OCTUBRE DE 2022


A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza escaneo, diagnóstico, reparación de las líneas de frenos de electrónico y reprogramación de los módulos del sistema de frenos en conjunto con la computadora para que pudiera funcionar bien el sistema, esto debido a que los sensores estaban trozados, a la unidad con número económico 21006796 y número de placa JW-93-010. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.

Anexo evidencia fotográfica:









11:19

id Function

CHEVROLET V48.95 > Búsqueda Automáticamente

System List

Funciones comunes

Calibración AC

electrónico)

ar

C0502-00 Señal de entrada baja en el circuito del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda

C0508-00 Señal de entrada baja en el circuito del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha

P0562-00 Tensión baja en el sistema

C05B0-00 Detectada fuga en el circuito hidráulico delantero del ABS

U0140-00 Pérdida de comunicación con la unidad de mando de la carrocería

U0126-00 Pérdida de comunicación con el módulo del sensor del ángulo del volante

U0151-00 Pérdida de comunicación con el módulo de diagnóstico y detección de seguridad inflable

C116C-05 Circuito de señal de desgaste de las pastillas de freno delanteras

C116C-59 Circuito de señal de desgaste de las pastillas de freno delanteras

Alto voltaje/abierto

Tiempo de espera de protección

BSCM (Módulo de control del sistema de frenos)

9

Entrar

Chevrolet Silverado 2020

VIN 3GCNW9EHXLG262485

pausa

11:32

System and Fun

CHEVROLET V48.95 > Búsqueda Automáticamente

System List

Funciones comunes

Calibración AC

ECM (Módulo de Control de motor)	Normal	Entrar
TCM (Módulo de Control de Transmisión)	Normal	Entrar
EBCM (Módulo de control del freno electrónico)	Normal	Entrar
BSCM (Módulo de control del sistema de frenos)	Normal	Entrar
PSCM (Módulo de control de la dirección asistida)	Normal	Entrar
BCM (Módulo de Control de Cuerpo)	Normal	Entrar
SDGM_P1 (Módulo de pasarela de datos serie - Procesador 1)	Normal	Entrar
SDGM_P2 (Módulo de pasarela de datos serie - Procesador 2)	Normal	Entrar
IRSDM (Detección de seguridad		Entrar

Info

ar Re:

tic Pl:

 ARRENDOMOVIL	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
Proveedor: <u>CC Tires</u>		Fecha: <u>11/oct/22</u>

DATOS DE LA UNIDAD

Empresa de CFE:		No. de unidad: <u>21006796</u>			
Monto del arrendo:		No. de inspección: <u>JW-93-010</u>			
Marca:	Submarca:	Modelo:			
No. de serie: <u>36CMB4E4X162295</u>	Tipo de vehículo:				
No. de motor:	No. de cilindros:	No. de puertas:		Color del vehículo:	

TIPO DE SERVICIO:	DETALLES DEL SERVICIO
☐ PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ NEUMATICOS ☐ OTROS	<u>*Exameo</u> <u>*Diagnostico</u> <u>*Reparación de las líneas de frenos de electrónico</u> <u>*Reprogramación de los módulos del sistema de frenos en conjunto con la computadora para que pudiera funcionar bien el sistema.</u>

Debido a que los sensores estaban truzados.

Nombre taller: <u>CC Tires</u>	Usuario CFE:
Razón Social: <u>CC Tires</u>	R.P.E.
FIRMA ENTREGADOR	 FIRMA RECEPCION


Carlos David Romero Torreblanca
 12 Oriente No. 3015-A Col. Resurgimiento
 Tels. 2226 42 71 39 / 2216 89 40 94
 © 2216 91 28 76


 José Luis Urbancía Medina