



25 DE AGOSTO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de radiador, relleno de anticongelante con 8 litros, cambio de foco delantero izquierdo y cambio de balatas delanteras a la unidad con número económico 21007621 y placa NTC-77-00.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: EL OFL.SEG.FÍS. ROGELIO GRANADOS DELGADO, AL INTEGRAR LA FUERZA DE REACCION LEON 1 DETECTO LAS SIGUIENTES ANOMALIAS, FALTA DE ACEITE DE MOTOR, RECHINADERO DE BALATAS DELANTERAS Y QUE LA LLANTA DE LADO DERECHO DELANTERA EN UNA PONCHADURA SE ABOMBO DEBIDO AL DESGASTE DE LA MISMA SOBRE LA QUE SE HA VULCANIZADO 2 VECES SIN RESULTADOS, POR LO QUE SE SOLICITA SE REVISE LA CITADA LLANTA, ASI COMO EL CAMBIO DE BALATAS Y REVISION DE ACEITE. FECHA: 19 de julio de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





