



02 DE FEBRERO DE 2024

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo menor y mantenimiento correctivo, siendo este, rectificación de discos delanteros, cambio de balatas delanteras, revisión de balatas traseras las cuales se encuentran en buen estado, cambio de plumas limpiaparabrisas, revisión de fuga de anticongelante (no hay). Se cambia el filtro de aceite y nueva liga, se recomienda estar pendiente con el nivel de aceite para descartar daño en enfriador de aceite, esto derivado a una mala calidad de la liga anterior del filtro de aceite (la cual no sellaba bien, derivado a deformación por el calor del motor) y se realiza escaneo de batería la cual se encuentra en óptimas condiciones de la unidad con número eco 21008033 y placa NXU-44-19. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.

Observación: el sistema de enfriamiento trabaja correctamente.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: las balatas presentan desgaste y rechinan al ir frenando, no arranca, no se sabe si es por tema de batería y fuga del radiador

FECHA. 08 de enero del 2024

Anexo evidencia fotográfica:







