



05 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza revisión con escáner, de acuerdo al reporte de falla en la dirección y en los frenos ABS, en el cual no se detectó falla alguna, saliendo la unidad a ser probada. Se hizo limpieza a los arneses tanto de la dirección como de los frenos ABS de la unidad 21008513 con placas NTD 34 76. Quedando la unidad en óptimas condiciones y funcionando.

