




13 DE FEBRERO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza evaluación de las 4 llantas, atendiendo a la solicitud por cambio de llantas, las cuales no se cambian ya que se encuentran en buen estado, obteniendo la siguiente evaluación: la llanta delantera de lado piloto tiene una profundidad de 2.16 mm, la llanta delantera lado copiloto tiene una profundidad de 2.24 mm, llanta trasera lado piloto tiene la profundidad de 1.80 mm y la llanta trasera de lado copiloto tiene la profundidad de 1.40 mm de la unidad con número económico 21008582 y número de placa NTD-55-60.

Anexo evidencia fotográfica:







Nota: el reporte va sin hoja de servicio debido a que el usuario no ha firmado.