



09 DE NOVIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas y atención correctiva, siendo esta, diagnóstico por falla de arranque lo que conlleva la revisión de presión de combustible (en el momento se le preguntó a los usuarios si el tanque contenía combustible, indicando los mismos que sí), del mismo modo se realiza revisión física del tanque de combustible, el cual al quitar la bomba la unidad móvil verifica la falta de gasolina poniendo en duda el buen funcionamiento de la bomba de combustible (sin que haya sufrido algún daño). Se necesita recargar combustible y nuevamente comprobar si la bomba sufrió algún daño a causa de dejar sin combustible el tanque ya que pudo trabajar en seco.


Así mismo se da atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas delanteras obteniendo ambas una profundidad mayor a 2.50 mm de la unidad con número económico 21008588 y placa NTD-55-91. Queda operativa, pero se debe poner atención a la bomba de combustible.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: RESORTE DE AMRTIGUADOR TRASERO DEL LADO DERECHO Y NEUMATICOS NUEVOS.


FECHA: 31 de octubre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	2.75	14Y WEATPC 2522	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	2.55	14BT6 FOWR	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)			
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)			
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

