



19 DE DICIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy de acuerdo a la solicitud “QUEDÓ BOTADA EN LOCALIDAD DE PALO DULCE SE LEVANTÓ REPORTE CON ASEGURADORA” se da atención correctiva, iniciando con revisión de bomba de combustible la cual se encuentra en buen estado, revisión de líneas de comunicación la cuales se encuentran en buen estado, revisión de niveles del aceite de motor el cual se encontraba vacío, se hace una revisión más profunda encontrando el cárter perforado (roto) de lado piloto inferior probablemente provocado por un golpe, derivando que la unidad se quede sin aceite y el motor se amarre de la unidad con número económico 21008588 y placa NTD-55-91.

Observación: se solicita autorización para desarmar el motor, confirmar el daño interno y verificar si este aún esta funcional.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: “QUEDÓ BOTADA EN LOCALIDAD DE PALO DULCE SE LEVANTÓ REPORTE CON ASEGURADORA”

FECHA: 18 de diciembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





