



24 DE AGOSTO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de resorte de suspensión delantera lado piloto a la unidad con número económico 21008588 y placa NTD-55-91. Quedando operativa y sin novedad.

Observación: queda pendiente kit de suspensión trasera.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: falla en suspensión además de la pérdida de potencia, así como también pierde inestabilidad en la batea, al transitar arriba de los 70 KMH y en baches el vehículo presenta movimientos anormales en la parte trasera. FECHA: 21 de agosto de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





