



18 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende la unidad con número económico 21008596 con placa NTD-52-09. Al hacer la revisión se quitó la tapa del carter, encontrando impurezas y residuos de metal en el filtro de la transmisión automática.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: presenta perdida de potencia, le cuesta cambiar velocidades, se ha estado atorando al momento de cambiar a "parking" no entra. Tiene un ruido extraño en la parte de abajo como si algo pegara. Verificar aire acondicionado. Aceite. Hidráulico. Frenos.

FECHA: 31 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:



